




Legenda objektů:

- umístění monitorovacího vrtu
-  svahy deponie



Vypracoval: Ing. Petr Veleba		Dekonta a.s., Dřetovice 109 273 42 Stehelčevy
Stavba: Průzkum znečištění a zpracování analýzy rizik související s ilegální deponií čistírenských kalů na katastru městyse Kralice na Hané		Datum: 9/2020
Lokality: k.ú. Kralice na Hané	Měřítko:	Stupeň: ZZ
Výkres: Umístění monitorovacích vrtů	Zak. č.: 120 112	